


Schmieren der Züge



Fett auf folgende Stellen auftragen

- Oberes Ende des Chokezugs (Innenzug)
- Oberes Ende des Kupplungszugs (Innenzug)
- Unteres Ende des Kupplungszugs (Innenzug)
- Stelle an der sich der Gasgriff auf dem Lenker dreht
- Tachometerwelle*
- Oberes Ende des Gaszuges (Innenzug)

* Nur wenig Fett auf die Tachometerwelle auftragen

