



(AR): Österreich  
 (FR): Frankreich  
 (ST): Schweiz  
 (US): USA

- R: Ersatzteile
- L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen.
- M: MoS2 Fett auftragen.
- O: Motoröl auftragen.
- SS: Silikondichtstoff auftragen.
- T1: 13 Nm (1,3 mkp)
- T2: 9,8 Nm (1,0 mkp)
- T3: 12 Nm (1,2 mkp)
- T4: 34 Nm (3,5 mkp)
- T5: 54 Nm (5,5 mkp)
- T6: 49 Nm (5,0 mkp)
- T7: 27 Nm (2,8 mkp)